

令和7年5月 維持管理の状況（環境省令で定める事項）

第一処分場 施設点検結果

点検日：令和 7年 5月 8日

場 所	管理項目	評価（○/×）	備 考
擁壁	本体のひび割れ・亀裂	○	
	本体の沈下・浮上	○	
	本体の変位・変形	○	
開渠等集排水施設	土砂の滞留状況	○	
	ひび割れ・亀裂	○	
浸出水処理施設	浸出水の状況（水質、臭い、色等）	○	第二処分場と共有
	調整槽の状況	○	
	浸出液の処理状況	○	
	放流水の状況（色、臭い、浮遊物質の発生）	○	
	機器の運転状況の確認	○	
	機器定期点検（ポンプ、弁等の作動）	○	
	消火器	○	
覆土（アスファルト）	ひび割れ、水漏れ	○	
囲障設備	本体及び基礎の破損・傾斜	○	
	ごみの付着・汚れ	○	
そ族・害虫	そ族・害虫の発生	○	

第二処分場 施設点検結果

点検日：令和 7年 5月 8日

場 所	管理項目	評価（○/×）	備 考
擁壁	本体のひび割れ・亀裂	○	
	本体の沈下・浮上	○	
	本体の変位・変形	○	
開渠等集排水施設	土砂の滞留状況	○	
	ひび割れ・亀裂	○	
浸出水処理施設	浸出水の状況（水質、臭い、色等）	○	第一処分場と共有
	調整槽の状況	○	
	浸出液の処理状況	○	
	放流水の状況（色、臭い、浮遊物質の発生）	○	
	機器の運転状況の確認	○	
	機器定期点検（ポンプ、弁等の作動）	○	
	消火器	○	
覆土（アスファルト）	ひび割れ、水漏れ	○	
囲障設備	本体及び基礎の破損・傾斜	○	
	ごみの付着・汚れ	○	
そ族・害虫	そ族・害虫の発生	○	

第一処分場 水質分析結果

採水日：令和 7 年 5 月 8 日

分析結果が得られた日：令和 7 年 6 月 4 日

項 目	分析項目	基準値	分析値	評価 (○/×)	備 考
放流水 (第一処分場と 第二処分場の合流水)	p H	5.8～8.6	7.2	○	
	B O D	25mg/L 以下	0.8	○	
	C O D	25mg/L 以下	8.7	○	
	S S	60mg/L 以下	8	○	
上流側地下水 (E 1-1 井戸)	電気伝導度	-	37	○	基準値なし 分析値の異常な変化 を監視
	塩素イオン	-	54	○	
下流側地下水 (E 3-1 井戸)	電気伝導度	-	40	○	
	塩素イオン	-	8.5	○	

第二処分場 水質分析結果

採水日：令和 7 年 5 月 8 日

分析結果が得られた日：令和 7 年 6 月 4 日

項 目	分析項目	基準値	分析値	評価 (○/×)	備 考
放流水 (第一処分場と 第二処分場の合流水)	p H	5.8～8.6	7.2	○	
	B O D	25mg/L 以下	0.8	○	
	C O D	25mg/L 以下	8.7	○	
	S S	60mg/L 以下	8	○	
上流側地下水 (C 井戸)	電気伝導度	-	20	○	基準値なし 分析値の異常な変化 を監視
	塩素イオン	-	6.6	○	
下流側地下水 (D 井戸)	電気伝導度	-	37	○	
	塩素イオン	-	14	○	